



RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D 135527766

EXEMPLAIRE REMIS À

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
• ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

DATE DU CONTRÔLE

22/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25159412

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DÉFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

AUCUNE DÉFAILLANCE CONSTATÉE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S094D110
RAISON SOCIALE : ALLO AUTO CONTROLE TECHNIQUE
VILLEN
ADRESSE : A.A.C.T.V.
172, Rue de Paris
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Tél : 01.43.82.53.30 Fax: 01.56.32.29.98

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 094D1303
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation : 16/10/2024 Date d'immatriculation : 03/04/2014 Date de 1ère
Genre : VP Marque : AUDI Type : M10AUDVP009D357
N° dans la série du type : Énergie : ES
Kilométrage inscrit au compteur : 111651 Désignation commerciale du véhicule : A3 SPORTBACK

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : MARTIAL BRANDON
Adresse : 4 RUE AMBROISE CROIZAT
94140 ALFORTVILLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	
Ripage (-8 à +8 m/km):	-2.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		6 %	
Force verticales :	867 daN		621 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	303 daN	294 daN	224 daN	2
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	294 daN	224 daN	2
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	19 %			

Immatriculation : _____

Date : 22/10/2025 17:30:51 - 22/10/2025 17:36:08

Marque : AUDI A3 SPORTBACK

Genre : VP

Energie : ES

Mise en circulation : 03/04/2014


Ripage Muller Automotive 44100(-D) 2528
 Suspension Muller Automotive 46600-MUX 3345
 Freinomètre Muller Automotive 43300\$A 4.7 kW 1206
 dernière vérification : 24/09/2025
 Version : 1.1.2.5

		VEHICULE			
		ESSIEU AVANT		ESSIEU ARRIERE	
		Gauche	Droite	Gauche	Droite
Ripage	dérive	-2.7 m/km			
Suspension	efficacité	51 %	47 %	58 %	54 %
	dissymétrie	7 %		6 %	
Freinage	Force verticale				
	force verticale roue	437 daN	430 daN	317 daN	304 daN
	force verticale essieu	867 daN		621 daN	
	force verticale véhicule	1488 daN			
	Service efficacité	Simultané		Simultané	
	arrêt	Automatique		Automatique	
	force roue	303 daN	294 daN	224 daN	215 daN
	efficacité essieu	68 %		70 %	
	force véhicule	1036 daN			
	efficacité véhicule	69 %			
	Service déséquilibre	Simultané		Simultané	
	arrêt	Automatique		Automatique	
	force roue	303 daN	294 daN	224 daN	215 daN
	déséquilibre essieu	3 %		5 %	
	Parking efficacité			Simultané	
	arrêt			Manuel	
	force roue			143 daN	149 daN
	efficacité véhicule	19 %			


Les conditions d'essai du freinage ont été respectées

Les conditions d'essai du freinage ont été respectées


Suspension ESSIEU AVANT




Suspension ESSIEU ARRIERE




Frein de service - Effort maximum ESSIEU AVANT



Frein de service - Effort maximum ESSIEU ARRIERE



Frein de stationnement - Effort maximum ESSIEU ARRIERE



Rapport de diagnostic du véhicule

Le rapport a été créé par **LAUNCH X-431**

Informations d'inspection

Atelier:sascarrosserieprestige@gmail.com

Adresse:sascarrosserieprestige@gmail.com

Code postal:sas

Téléphone:

Email:

SN:989510007543

Temps du test:2025-10-22 16:31:02

Information du Véhicule

Marque:Audi

VIN:WAUZZZ8VEMME1201

Kilométrage:111649 km

Version du logiciel véhicule:V28.82

Version de l'application de diagnostic:V5.01.026

Chemin de diagnostic :Test rapide

System fault code

The following system is abnormal:

52 Electronique de porte passager AV 1 Des problème existent

1.B122B11 Moteurs de verrouillage centralisé - Actif / statique
Court-circuit à la masse

Les systèmes suivants sont OK:

1.01 Electronique moteur

2.02 Electronique BV

3.03 Electronique de freins

4.08 Electronique climatiseur/chauffage

5.09 Centrale électrique électronique

6.15 Sac gonflable

7.16 Electronique de colonne de direction

8.17 Combiné d'instruments

9.19 Interface de diagnostic du bus de données

10.22 Electronique transmission intégrale

11.2B Verrouillage de colonne de direction

12.42 Electronique de porte conducteur