



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz

COMO FONTENAY

189 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny

FONTENAY-SOUS-BOIS

Date

13.03.2026

N° d'ordre de réparation 52-31895

Kilométrage

21330 km

Maintenance effectuée

Maintenance

Service B

Code atelier

B60H

Temps restant

1 Jours

Distance restante

15151 km

Marque d'huile/viscosité

Description

Huile moteur


Qualité d'huile

229.71

Viscosité


Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B




avec pack plus

Supplément à la maintenance :



remplacer la cartouche de
filtre à air


Supplément à la maintenance :



remplacer les bougies
d'allumage

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo



Garantie contre la corrosion



Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté



Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué



Commentaire

-VIDANGE FILTRE A HUILE -FILTRE A
POLLEN -FILTRE A AIR -BOUGIES
ALLUMAGE -TESTE RAPIDE