

GB AUTOMOTIVE

61 RUE DE LAGNY

77600 JOSSIGNY

Siret : 832 347 975 00019

N°Tva : FR 00 832 347 975

Téléphone : 0983542025

SARL GB AUTOMOTIVE - RCS MEAUX

@Mail : lateliergt@gmail.com



Date de la facture : 10/02/2023

Date de la vente : 10/02/2023

1/1

Facture

N°

Montant

Code	Désignation	Quantité	Tarif Ht	R	Tarif Net	Total HT	Tva
	FUITE JOINT SPI VOLANT MOTEUR						
	- DEPOSE/REPOSE BVA						
	- MISE A NIVEAU BVA						
	- DEPOSE VOLANT MOTEUR						
	- REMPLACEMENT JOINT SPI VM						
MO T	Main d'oeuvre mécanique	10,00	70,83		70,83	708,33	20,00
Divers	Couvercle avec joint spi 11 14 8 483 798	1,00	73,93		73,93	73,93	20,00
NET	NETTOYANT / DEGRAISSANT MECANIQUE	2,00	7,08		7,08	14,17	20,00
XFE	YACCO ATF XFE 1L	1,00	23,76		23,76	23,76	20,00
	Sous total HT : 820.19 / TTC : 984.23						
MO T	Main d'oeuvre REMPLACEMENT JOINT DE CARTER	1,50	70,83		70,83	106,25	20,00
Divers	Joint de carter inf	1,00	13,08		13,08	13,08	20,00
yacco 5W3	YACCO 5W30 FR 1L	8,50	11,89		11,89	101,07	20,00
	Sous total HT : 220.39 / TTC : 264.47						
	REEMPLACEMENT PLASTIQUE CLOISON MOTEUR						
Divers	cloison moteur G 51 71 7 169 419	1,00	115,72		115,72	115,72	20,00
Divers	cloison moteur D 51 71 7 169 420	1,00	115,72		115,72	115,72	20,00
Divers	cloison moteur centrale 51 71 7 169 421	1,00	53,03		53,03	53,03	20,00
MO T	Main d'oeuvre mécanique	0,70	70,83		70,83	49,58	20,00
	Sous total HT : 334.05 / TTC : 400.86						

Ventilation TVA	Total HT	1 374,64 €				
	Taux	20,00 %				
	Montant	274,93 €				

Date de paiement : 10/02/2023

Liste des règlements

Le 10/02/2023 : 1 649,57 € en Cheque

Total Pièces HT 510,47

Total MO HT 864,17

Total HT 1 374,64 €

Total TVA 274,93 €

Total TTC à Payer 1 649,57 €

Version GAD Garage : 10.49 --- DD : 4654535258 --- SEP : AD6Trc3D5P/A2KQqDJ2E --- 5093

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 400, conformément aux articles L441-3 et L441-6. Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois de taux d'intérêt légal (Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992).

Assurance professionnelle : responsabilité civile obligatoire, souscrite auprès de GROUPAMA, valable en France.



Facture 4549

**GB AUTOMOTIVE**

61 RUE DE LAGNY

77600 JOSSIGNY

Siret : 832 347 975 00019

N°Tva : FR 00 832 347 975

Téléphone : 0983542025

SARL GB AUTOMOTIVE - RCS MEAUX

@ Mail : lateliergt@gmail.com



Date de la facture : 11/10/2022

Date de la vente : 11/10/2022

1/1

Facture N°

Numero

Marque

Code	Désignation	Quantité	Tarif Ht	R	Tarif Net	Total HT	Tva
	VEHICULE IMPORT DUBAI						
MO T	MISE A JOUR ECU (FF)	1,00	791,67		791,67	791,67	20,00
	Sous total HT : 791.67 / TTC : 950.00						
MO T	Main d'oeuvre REMPLACEMENT BOUGIES ALLUMAGE (x8)	1,50	62,50		62,50	93,75	20,00
Divers	Bougie allumage BOSCH	8,00	19,25		19,25	154,00	20,00
	Sous total HT : 247.75 / TTC : 297.30						
	NOTA : environnement moteur deja démonté (nombreuses traces) cloisons plastiques compartiment moteur cuites et cassées (ref 64316945584 / 64316945583 / 51717169419 / 51717169420 / 51717169421 / + visserie) Bougies un peu blanche (voir photo mail) tuyau de reniflard huile coté conducteur percé (ref 11157646087)						

Total HT	1 039,42 €				
Taux	20,00 %				
Montant	207,88 €				

Date de paiement : 11/10/2022

Liste des règlements

Le 11/10/2022 : 1 247,30 € en Cheque

Total Pièces HT 154,00

Total MO HT 885,42

Total HT 1 039,42 €

Total TVA 207,88 €

Total TTC à Payer 1 247,30 €

Version GAD Garage : 10.49 --- DD : 4654535258 --- SEP : AB3X018EM3T+86D2SJC --- 4548
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, conformément aux articles L441-3 et L441-6. Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement différé entraîne l'application d'une pénalité de 3 fois de taux d'intérêt légal (Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)
Assurance professionnelle : responsabilité civile obligatoire, souscrite auprès de GROUPAMA, valable en France.





N° D'IMPRIMÉ T24875626

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST
CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/07/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24224476

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/09/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S077T103

(9) RAISON SOCIALE : SARL NESLES AUTO CONTRÔLE

(3) COORDONNÉES : 40 BD DE NESLES
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 0977933523 - Fax : 0977933523

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 094T1018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation : [REDACTED] Date de 1^{er} imm : [REDACTED]

BMW

X5 XDRIVE 50L

(1) N° de série du type (VIN) : [REDACTED] (5) Catégorie du véhicule : [REDACTED]

X5 2V81-50

E6

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

111592

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		5 %	
Forces verticales :	1234 daN		1255 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	476 daN	466 daN	406 daN	389 daN
Déséquilibre (≤ 20%) :	3 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	476 daN	466 daN	406 daN	389 daN
Taux d'efficacité global (≥ 58 %) :	69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18 %) :	38 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤ 0.3 %) :	0.43 %		CO ralenti accéléré (≤ 0.2 %) : 0.61 %	
			Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %		-1.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.1 %		+2.0 %	



N° D'IMPRIMÉ T26988557

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24226034

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S077T103

(9) RAISON SOCIALE : SARL NESLES AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 40 BD DE NESLES
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél : 0977933523 - Fax : 0977933523

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 077T1121

SIGNATURE :

F. Ahmad

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : Date d'immatriculation

Date de 14/08 mise en circulation

GL05

BMW

X5 XDRIVE 50L

(1) Marque dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

WBAZV810701362000

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

116063

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/07/2024 : 111592 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		5 %	
Forces verticales :	1222 daN		1236 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	501 daN	500 daN	321 daN	315 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	501 daN	500 daN	321 daN	315 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.01 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 %	
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.014				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		+2.0 %	



GARAGE FR AUTOMOBILES

Spécialiste véhicules Allemands

MME DEMARTIGNY CAROLINE
6 SE
90100 NOISY LE GRAND

Facture N° 24 010 1885

Champs Sur Marne, le vendredi 25 octobre 2024

Véhicule:

BMW X5

Immatriculation:

GL-051-ZL

Kilomètrage :

116 063 Kms

Désignations	Quantité	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
DIAGNOSTIC	1,00	73,33 €	73,33 €
BATTERIE	1,00	376,40 €	376,40 €
VERRIN DE COFFRE	1,00	429,10 €	429,10 €
BIELLETTTE DE BARRE STAB.	2,00	57,26 €	114,52 €
ECROU DE BIELLETTE	2,00	4,08 €	8,16 €
ECROU DE BIELLETTE	2,00	1,66 €	3,32 €
PILE DE CLE CR 2032	1,00	4,80 €	4,80 €
JOINT METAL	1,00	24,78 €	24,78 €
CARTER CLOCHE DE BOITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT	1,00	49,92 €	49,92 €
LIQUIDE REFROIDISSEMENT	1,00	26,50 €	26,50 €
CAOUTCHOUC DE SUPPORT BOITE A AIR	4,00	5,86 €	23,44 €
RENIPLARD 1	1,00	58,67 €	58,67 €
RENIPLARD 2	1,00	58,67 €	58,67 €
CONTRÔLE TECHNIQUE	1,00	70,00 €	70,00 €
MAIN D'ŒUVRE T1	8,00	75,00 €	600,00 €

FUITE HUILE MOTEUR IMPORTANTE ET AMORTISSEUR COTE
GAUCHE AU NIVEAU BAS AVANT ET ARRIERE


DEPOSE BOITE DE VITESSE REMPLACEMENT JOINT SPI MOTEUR
NETTOYAGE MOTEUR SOUS RESERVE DU JOINT DE CARTER HUILE
MOTEUR
TENSION DE BATTERIE TROP FAIBLE REMPLACEMENT BATTERIE
REPROGRAMMATION DES BOITIERS AMORTISSEUR
PREVOIR REMPLACEMENT AMORTISSEUR AVANT ET ARRIERE

IBAN : FR76 3000 4009 0600 0100 6088 312

Condition de paiement : facture à payer intégralement le :

25/10/2024 (paiement comptant).

Total H.T.	1 921,61 €
T.V.A. 20.00%	384,32 €
Net à Payer	2 305,93 €



1150,00 CB
1155,93 CB

Garage FR Automobiles au capital de 5000 €
40 Boulevard Ru du Nesles 77420 Champs Sur Marne - Tél. 01.71.40.15.16
R.C.S. 824 234 843 TVA Intra-Communautaire FR 38 824234843

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Conformément à la loi 90-335 du 12 mai 1990, nous réservons la propriété des produits et marchandises, objets des présents débits, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non-paiement total ou partiel du prix de l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalités, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls.
Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance. En cas de règlement anticipé, aucun escompte ne sera accouté.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue en douzième alinéa de l'article L.441-6 est fixé à 40 Euros en matière commerciale.

03 BD Aristide Briand
93330 Neuilly-Sur-Marne
Tel : 01.43.08.44.11
Fax : 01.43.08.62.08

Ordre Rép. : R018359
Société : GGE FR AUTO
Immatriculat. : G
Technicien : SEROU
Kilométrage : 111584
Date : 9.7.24 14:01

BMW : X5 - E70 (2006 - 2013) : sans AFS (Volant Actif Avant) : 1 Axle Suspension pneumatique : Série : 20" Ro
Parallélisme : - = ouverture, + = pincement

Avant : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°39'	-0°49'	-0°50' 0°10'
7°43'	7°43'	
0°09'	0°08'	0°01' 0°13'
8°29'	8°38'	
7°49'	7°49'	
		-2°36' -1°36'

Carrossage
Chasse
Para.
Inclinaison de Pivot
Angle Inclus
Divergence au Braquag

Avant : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°13'	-0°05'	-0°50' 0°10'
7°26'	7°26'	
0°05'	0°18'	0°01' 0°13'
8°13'	8°05'	
8°00'	8°00'	
		-2°36' -1°36'

Avant

Ecart de Carrossage
Ecart de Chasse
Ecart Incl. de pivo
Parallélisme Total
Ecart de div. au braq

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°26'	-0°43'	-0°30' 0°30'
0°17'	0°17'	-0°30' 0°30'
0°16'	0°33'	
0°14'	0°26'	0°02' 0°26'

Arrière : Gauche

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°12'	-1°54'	-1°55' -1°05'
0°06'	-0°14'	0°01' 0°13'

Carrossage
Para.

Arrière : Droite

Actuel	Avant	Zone correcte
-1°07'	-1°35'	-1°55' -1°05'
0°10'	-0°02'	0°01' 0°13'

Arrière

Ecart de Carrossage
Parallélisme Total
Angle de Poussée

Actuel	Avant	Zone correcte
-0°05'	-0°19'	-0°30' 0°30'
0°15'	-0°16'	0°02' 0°26'
-0°02'	-0°06'	-0°12' 0°12'



GARAGE FR AUTOMOBILES

Spécialiste véhicules Allemands

MME DEMARIENY CAROLINE
6 SENTIER DU PRE AUX CERFS
93160 NOISY LE GRAND

007 1338

Champs Sur Marne, le vendredi 12 juillet 2024

BMW X5
6L-051-ZL
111 584 Kms

Désignations

Quantité

Prix
Unitaire HT

Remise

Prix Unitaire
HT remisé

Prix
Total HT

NEUS AV. PIR. 275/40/20 106W PZERO R.F.
NEUS AR. PIR. 315/35/20 110W PZRO R.F.
GEOMETRIE
FORFAIT VIDANGE
FILTRE HUILE
FILTRE AIR
FILTRE AIR
FILTRE HABITACLE
TON OUVERTURE MALLE ARRIERE
IES ALLUMAGE
ŒUVRE
OLE TECHNIQUE
VOLANT MOTEUR
HUILE MOTEUR / REMPLACEMENT FILTRE HUILE
ERO DES INDICATEURS DE MAINTENANCE
E ET EQUILIBRAGE DES PNEUS OFFERTS
FUIITE HUILE MOTEUR CARTER HUILE PAS SERRE
RESSERAGE EFFECTUER A SURVEILLER
FUIITE HUILE MOTEUR JOINT SPY VOLANT MOTEUR
A REMPLACER DE TOUTE URGENCE

TARIF BATTERIE A TITRE INDICATIF : 376,40 HT

PAYÉ

IBAN : FR76 3000 4009 0600 0100 6088 312

Condition de paiement : facture à payer intégralement le :

12/07/2024 (paiement comptant)

Total H.T.	2 412,97 €
T.V.A. 20.00%	482,59 €
Net à Payer	2 895,56 €

Garage FR Automobiles au capital de 5000 €
40 Boulevard Ru du Nesles 77420 Champs Sur Marne - Tél. 01.71.40.15.16
R.C.S. 824 234 843 TVA Intra-Communautaire FR 38 824234843

CLAUDE DE RESERVE DE PROPRIETE : Conformément à la loi 80.335 du 12 mai 1980, nous réservons la propriété des produits et marchandises, objets des présents débits, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non-paiement total ou partiel du prix de l'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans formalité, de reprendre matériellement possession de ces produits ou marchandises à vos frais, risques et périls.
Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance. En cas de règlement anticipé, aucun escompte ne sera accepté.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue en douzième alinéa de l'article L.441-6 est fixé à 40 Euros en matière commerciale.